


FORM SFG 2
PENILAIAN TERHADAP PENAPISAN SOSIAL- PENGADAAN TANAH


PERUMDA : Lae Nciho Kabupaten Dairi
 KELURAHAN / DESA : Sidikalang
 KABUPATEN / KOTA : Dairi
 PROVINSI : Sumatera Utara

No	Rencana Kegiatan Yang diusulkan	Volume	Satuan	Situasi Di Atas Lahan Yang Dibutuhkan				Hasil Review (Diisi oleh CMC/RMAC berdasarkan ESMF)	Keterangan
				Luas Lahan yang dibutuhkan (m2)	Status Kepemilikan Lahan (termasuk lahan adat)	Situasi saat ini di atas lahan tersebut	Sebutkan jenis & jumlah bangunan/tanaman/aset lainnya yang terdapat diatas lahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	Sitio tio							Comment CMC: Rencana bangunan reservoir terkena ladang jagung yang masih produktif, untuk itu dapat didata mengenai beberapa aset warga yang terkoreksi sekalipun tanah milik Perumda dan tolong dijelaskan bgmana proses pengantiannya. Jika cukup banyak kondisi demikian maka dapat diterapkan LARAP sederhana	1. Unutuk rencana lokasi bangunan reservoir saat ini merupakan lahan perumda air minum lae nciho dan saat ini sudah didak ditanami jagung kembali karena lahan tersebut akan dilakukan pembangunan Kegiatan NUWSP.
	1. Bangunan Pra Sedimentasi/Grit Chamber Kapasitas 20 l/d	1	Unit	300 M2	Lahan milik Perumda Air Minum Lae Nciho	Lahan Kosong	Semak Belukar dan Rumput Liar		
	2. Bangunan Pembubuh Bahan Kimia	1	Unit	16 M2	Lahan milik Perumda Air Minum Lae Nciho	Lahan Kosong	Semak Belukar dan Rumput Liar		
B.	Mata air Lae Mbulan								
	1. Sump Well dan Rumah Pompa uk 2m x 2m dengan pompa centrifugal air baku kapasitas 5 l/d	1	Unit	1000 M2	Lahan milik Perumda Air Minum Lae Nciho	Lahan Kosong	Lahan tidak di tanami		
	2. Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi air baku GIP Ø 150mm	60	Meter		Lahan milik Perumda Air Minum Lae Nciho	Lahan Kosong	Lahan tidak di tanami		
	3. Reservoir Tank Glass Steel Kapasitas 50-80 m3	1	Unit		Lahan milik Perumda Air Minum Lae Nciho	Lahan Kosong	Lahan tidak di tanami		
	4. Rumah Pompa Distribusi dengan pompa sentrifugal distribusi 2x5 l/d	1	Unit		Lahan milik Perumda Air Minum Lae Nciho	Lahan Kosong	Lahan tidak di tanami		
	5. bangunan pembubuh bahan kimia & Gudang Kimia (Kaporit)	1	Unit		Lahan milik Perumda Air Minum Lae Nciho	Lahan Kosong	Lahan tidak di tanami		
	6. Rumah jaga	1	Unit		Lahan milik Perumda Air Minum Lae Nciho	Lahan Kosong	Lahan tidak di tanami		
	7. Rumah Ganset dan Ganset	1	Unit		Lahan milik Perumda Air Minum Lae Nciho	Lahan Kosong	Lahan tidak di tanami		
	8. Pagar Pengamanan	1	Unit		Lahan milik Perumda Air Minum Lae Nciho	Lahan Kosong	Lahan tidak di tanami		
	10. Pengadaan dan Pemasangan Pipa JDU PVC Ø 150mm	980	Meter	490 M2	Jalan Kabupaten	Bahu Jalan Kabupaten	rumpul liar		
F.	Pengadaan dan Pemasangan Pipa JDU PVC S10 Ø 150mm Kec. Siempat Nempu	4900	Meter	3000 M2	Jalan Kabupaten	Bahu Jalan Kabupaten	semak dan rumput liar		


Situasi Lahan dari Google Earth (Peta Google Earth dilengkapi dengan posisi dimana lokasi kegiatan disertai dengan dokumentasinya)





Gambaran Lokasi Rencana Pembangunan Prasedimentasi di Intake Sirio-tio.



Gambaran Lokasi Rencana Pembangunan di Perumnas Lae Mbulan





Gambaran Lokasi Rencana Pembangunan JDU 6" Di

Dibuat Oleh: Perumda Air Minum Lae Nciho
Kabupaten Dairi
Pada Tanggal: Agustus 2022

(Wahlin Munte SH.,MM)
Direktur PERUMDA AM

Diperiksa Oleh: FAK & FAT RMAC 2
Pada Tanggal: Agustus 2022

(Muhammad Nur)
FA Keuangan

(Tima Elman J. Manurung)
FA Teknik

Direview Oleh: TA Safeguard RMAC 2
Pada Tanggal: Agustus 2022

(Arianik Susiloningtyas)
TA SFG RMAC 2

Disetujui Oleh: TA Safeguard CMC
Pada Tanggal: Agustus 2022

(.....)
TA SFG CMC