

FORM SFG 2
PENILAIAN TERHADAP PENANJISAN SOSIAL

PDAM : SPAM Pakning PDAM Tirta Terbuk Kab. Bengkalis
 KELURAHAN / DESA : Kelurahan Sei Pakning
 KABUPATEN / KOTA : Kab. Bengkalis
 PROVINSI : Riau

No	Rencana Kegiatan Yang Diusulkan	Volume	Satuan	Situasi Di Atas Lahan Yang Dibutuhkan					Hasil Review (Diisi oleh CMC/RMAC berdasarkan ESMF)
				Luas Lahan yang dibutuhkan (m ²)	Status Kepemilikan Lahan (termasuk lahan adat)	Situasi saat ini di atas lahan tersebut	Sebutkan jenis & jumlah bangunan/tanaman/aset lainnya yang terdapat diatas lahan		
1	Pemasangan pipa distribusi utama diameter 315 mm	4908	M	Tidak ada		Tepi jalan umum, trotoar dan akses masuk ke rumah warga	Tidak ada	Rekomendasi: Perlu disiapkan LARAP sederhana, mengingat ada warga yang terganggu akses masuknya selama beberapa hari	
2	Pembangunan pipa distribusi utama diameter 200 mm	3156	M	Tidak ada		Tepi jalan umum, trotoar dan akses masuk ke rumah warga	Tidak ada		
3	Pembangunan jembatan pipa (7 ruas jembatan dengan span bervariasi antara 4 - 6 m)	42	M	Tidak ada		Tepi jalan umum, trotoar dan akses masuk ke rumah warga	Tidak ada		



Situasi lahan dari Google Earth



Foto Google Earth jalur pipa distribusi utama di Kec. Sei Pakning

14	Menyebabkan pencemaran air tanah atau permukaan karena pembuangan limbah cair dan sampah yang tidak benar *misalnya lumpur hasil filtrasi atau pencucian filter dibuang langsung ke sungai sehingga menyebabkan kekeruhan sungai bertambah	Tidak	Tidak Penting	
15	Menyebabkan resiko kecelakaan karena lubang yang terbuka atau penumpukan material di tempat umum secara terbuka *misalnya tumpukan pasir dan kerikil yang diletakkan di tempat terbuka bisa menyebabkan motor tergelincir	Ya. (karena ada galian yang harus terbuka lebih dari 1 hor)	Tidak Penting. karena hanya terjadi sementara dalam jumlah yang sedikit dan dapat dikalsisir	
16	Menyebabkan gangguan pada kesehatan masyarakat karena penggunaan bahan kimia atau limbah yang dihasilkan adalah B3 *Misalnya penggunaan PAC yang menyebabkan lumpurnya mengandung polimer plastik yang susah terurai secara alamiah	Tidak	Tidak Penting	
17	Menyebabkan konflik sosial *misalnya pekerja yang didatangkan dari daerah lain, atau penutupan jalan/gang sehingga warga tidak bisa mengakses jalan tersebut	Ya. (Trenya konstruksi berasal dari daerah lain)	Penting. Berpotensi konflik terhadap kesempatan kerja, dan perbedaan kebiasaan pekerja pendatang dengan warga sektor	
18	Akan mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara?	Tidak	Tidak. karena lokasi jauh dari batas negara	

* Petunjuk Pengisian



Situasi jalan akses SDN 10 Bukit Batu dari Google Earth



Situasi Kantor Kepala Desa Dompass dari Google Earth

Dibuat Oleh

KASUBAG PERENCANAAN

Pada Tanggal:

16-SEP-2020



Diperiksa Oleh:

FA. TEKNIK

Pada Tanggal:

16-SEP-2020




Direview Oleh:

TA Saqquard RMAC1

Pada Tanggal:

21 September 2020



Disetujui Oleh:

TA Saqquard CMC

Pada Tanggal:

21 September 2020

