

**FORM SFG 2**  
**PENILAIAN TERHADAP PENAPISAN SOSIAL**

PDAM : PERUMDA Air Minum Tirta Rafflesia Kab. Bengkulu Tengah  
 KELURAHAN / DESA : Kec. Taba Penanjung, Karang Tinggi dan Talang Empat  
 KABUPATEN / KOTA : Kab. Bengkulu Tengah  
 PROVINSI : Bengkulu

No	Rencana Kegiatan Yang diusulkan	Volume	Satuan	Situasi Di Atas Lahan Yang Dibutuhkan				Hasil Review (Diisi oleh CMC/RMAC berdasarkan ESMF)
				Luas Lahan yang dibutuhkan (m <sup>2</sup> )	Status Kepemilikan Lahan (termasuk lahan adat)	Situasi saat ini di atas lahan tersebut	Sebutkan jenis & jumlah bangunan/tanaman/aset lainnya yang terdapat diatas lahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pembangunan Intake Baru di Sungai Susup	50	Liter/detik	Ada	Dinas Kehutanan (Hutan Produksi)	Berada pada lahan IPA eksisting yang luas totalnya 1616 m <sup>2</sup>	Tidak ada	Rekomendas : Perlu disiapkan LAPAP sederhana, mengingat cukup banyak warga yang akan terganggu dengan adanya pemasangan pipa ci tepi jalan yang bisa menghalangi akses masuk ke rumah warga
2	Uprating Kapasitas IPA Larna dari 30 ltr/dt menjadi 50 ltr/dt. Dengan menambah IPA baja berkapasitas 20 liter/detik	20	Liter/detik	Tidak ada	Milik Perurnda		IPA Eksisting	
3	Pembangunan Reservoir Datar Lebar	300	m <sup>3</sup>	Tidak ada	Milik Perurnda		Reservoir Eksisting	
4	Pemasangan Jembatan Pipa 7 unit dengan benang bervariasi antara 6 - 50 m	158	m	Tidak ada	Jalan Nasional	Lahan kosong	Tidak ada	
5	Pemasangan Pipa Distribusi Utama	17562	m	Tidak ada	Bahu Jalan Nasional yang lebarnya 2 - 3 m	Tidak Ada	Tidak ada	





Kondisi Jalur pipa distribusi depan kantor Polsek Taba Penanjung



Kondisi Jalur pipa distribusi depan jalan masuk RSUD Bengkulu Tengah, Desa Durian Demang. Penempatan ini cukup ramai, sehingga akan terkena dampak kegiatan pemasangan pipa



Kondisi Jalur pipa distribusi depan BRI Unit Karang Tinggi yang cukup ramai sehingga akan terdampak kegiatan pengalihan



Kondisi Jalur pipa distribusi depan SDN 6 Desa Ujung Karang, Kec. Karang Tinggi



Kondisi Jalur pipa distribusi depan jalan masuk Puskesmas Desa Ujung Karang Kec. Karang Tinggi



Kondisi Jalur pipa distribusi depan SMPN 5 Bengkulu Tengah



Kondisi Jalur pipa distribusi depan Kantor Bupati Bengkulu Tengah



Kondisi Jalur pipa distribusi depan SP3U Kembang Seri



Kondisi jalur pipa distribusi depan SMPN 3 Bengkulu Tengah



Kondisi jalur pipa distribusi depan SMAN 1 Bengkulu Tengah



Kondisi Jalur pipa distribusi depan Kantor BRI unit Kembang Seri

Dibuat Oleh :

PERUMDA Air Minum Tirta Rafflesia

Kabupaten Bengkulu Tengah

Pada Tanggal: 27 Oktober 2020



Direktur PDAM

Diperiksa Oleh

Field Assisten NUWSP RMAC 1

Kabupaten Bengkulu Tengah

Pada Tanggal : 27 Oktober 2020

OSPRIADI, ST

Field Assistance

Direview Oleh: TA Safeguard RMAC1

Pada Tanggal: 28 Oktober 2020

ZUHRUFYATI

TA SFG RMAC

Disetujui Oleh: TA Safeguard CMC

Pada Tanggal: 28 Oktober 2020

INDRA KURNIAWAN

TA SFG CMC