

**FORM SFG 3
POTENSI DAMPAK NEGATIF DAN PENANGGULANGAN DAMPAK / MITIGASI**

PERUMDAM : TIRTA DARMA AYU KABUPATEN INDRAMAYU
KELURAHAN / DESA : SALAMDARMA, LEMPUYANG, CIPAAT, ARJASARI DAN KERTAMULYA
KABUPATEN / KOTA : KABUPATEN INDRAMAYU
PROVINSI : JAWA BARAT

A. Kondisi Lingkungan dan Sosial Sebelum Proyek (Rona Lingkungan Awal)

No.	ASPEK LINGKUNGAN DAN SOSIAL*	KONDISI KUALITAS LINGKUNGAN YANG PERLU DIPERHATIKAN	KETERANGAN (Lampirkan Hasil Uji Lab, Jika ada)															
1	2	3	4															
A.	Aspek Fisik - Kimia																	
1	Iklim	Iklim di Kecamatan Anjatan dan bongas Kabupaten Indramayu adalah tropis dengan curah hujan rata-rata bulanan 5 tahun terakhir adalah 1344,00 mm dan curah hujan rata-rata tahunan 5 tahun terakhir adalah 2688,00 mm	Indramayu dalam angka tahun 2015 - 2021															
2	Kualitas Udara	1. Jl Raya bugis tua, Anjatan, Indramayu PM10: 18, PM2.5:18, NO2: 3, SO2: 3, O3: 16, CO: 246. 2. Jl. Irigasi Wanguk, Salamdarma, Kec. Anjatan PM10: 18, PM2.5:18, NO2: 3, SO2: 3, O3: 16, CO: 245. 3. Salamdarma, Anjatan PM10: 18, PM2.5: 18, NO2: 3, SO2: 3, O3: 16, CO: 245. 4. Lempuyang, Anjatan PM10: 18, PM2.5: 18, NO2: 3, SO2: 3, O3: 16, CO: 244. 5. Irigasi, Lempuyang, Kec.Anjatan PM10: 18, PM2.5: 18, NO2: 3, SO2: 3, O3: 16, CO: 242. 6. Jl. Jenderal Sudirman, Lempuyang, Kec. Anjatan PM10: 17, PM2.5: 17, NO2: 2, SO2: 3, O3: 23, CO: 230. 7. Lempuyang, Anjatan PM10: 17, PM2.5: 17, NO2: 2, SO2: 3, O3: 23, CO: 230. 8. Pintu Air Gribig Plawang Lempuyang, Lempuyang PM10: 18, PM2.5: 18, NO2: 3, SO2: 3, O3: 16, CO: 244. 9. Gribig, Lempuyang, Kec.Anjatan PM10: 16, PM2.5: 16, NO2: 2, SO2: 3, O3: 23, CO: 228. 10. Gribig, Lempuyang, Kec.Anjatan PM10: 16, PM2.5: 16, NO2: 2, SO2: 3, O3: 23, CO: 228. 11. Jl. Irigasi Nyamplung, Cipaata, Kec. Bongas PM10: 16, PM2.5: 16, NO2: 2, SO2: 3, O3: 23, CO: 228. 12. Plawangan, Lempuyang, Cipaata, Kec.Bongas PM10: 16, PM2.5: 16, NO2: 2, SO2: 3, O3: 23, CO: 222. 13. Arjasari, Patrol, Indramayu Regency PM10: 16, PM2.5: 16, NO2: 2, SO2: 3, O3: 23, CO: 221. 14. Tulang Kacang Satu, Cipaata, Kes. Bongas PM10: 16, PM2.5: 16, NO2: 2, SO2: 3, O3: 23, CO: 221. 15. Plawangan Lempuyang, Arjasari PM10: 16, PM2.5: 16, NO2: 2, SO2: 3, O3: 23, CO: 221.	Hasil pengambilan sample di lapangan menggunakan aplikasi Breezometer PM10 dan PM2.5 menggunakan satuan $\mu\text{g}/\text{m}^3$, NO2, SO2, O3, dan CO menggunakan satuan ppb Hasil analisis dengan konversi satuan menunjukkan bahwa konsentrasi gas ambien di seluruh lokasi berada pada kondisi baik dibawah baku mutu udara ambien sesuai PP RI no.22/2021 - Lamp VII. Adapun demikian khusus untuk parameter partikulat nilai pengukuran tidak dapat terbandingkan dengan baku mutu dikarenakan tidak dalam 24 Jam Konversi ppb ke $\mu\text{g}/\text{m}^3$: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">SO₂</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1 ppb = 2.62 $\mu\text{g}/\text{m}^3$</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">NO₂</td> <td style="text-align: right;">1 ppb = 1.88 $\mu\text{g}/\text{m}^3$</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">NO</td> <td style="text-align: right;">1 ppb = 1.25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">O₃</td> <td style="text-align: right;">1 ppb = 2.00 $\mu\text{g}/\text{m}^3$</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">CO</td> <td style="text-align: right;">1 ppb = 1.145 $\mu\text{g}/\text{m}^3$</td> </tr> </table>		SO ₂	1 ppb = 2.62 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		NO ₂	1 ppb = 1.88 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		NO	1 ppb = 1.25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		O ₃	1 ppb = 2.00 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		CO	1 ppb = 1.145 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	SO ₂	1 ppb = 2.62 $\mu\text{g}/\text{m}^3$																
	NO ₂	1 ppb = 1.88 $\mu\text{g}/\text{m}^3$																
	NO	1 ppb = 1.25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$																
	O ₃	1 ppb = 2.00 $\mu\text{g}/\text{m}^3$																
	CO	1 ppb = 1.145 $\mu\text{g}/\text{m}^3$																

		16. Plawangan Lempuyang, Kertamulya PM10: 16, PM2.5: 16, NO2: 2, SO2: 3, O3: 23, CO: 219.	
3	Kualitas dan Kuantitas Air Permukaan	Irigasi dari sungai salamdarma dengan air yang berwarna kecoklatan Tidak dilakukan uji air permukaan karena lingkup pekerjaan tidak mempengaruhi kualitas air permukaan Adapun kondisi air sungai sebagai air baku cukup tinggi pada beberapa parameter seperti TSS, fluoride, Klorin bebas, bakteri patogen sebagai faecal coliform dan total coliform	Pengamatan langsung
4	Kualitas dan Kuantitas Air Tanah	Tidak dilakukan uji air tanah karena lingkup pekerjaan tidak memengaruhi kualitas air tanah	-
5	Tata guna lahan	Beton jalan/bangunan Tidak ada pengaruh lingkup kegiatan terhadap tata guna lahan	Pengamatan langsung
6	Kebisingan	(Min,Avg,Max): 1. Jl. Raya Bugis Tua, Anjatan, Indramayu: 54 dB, 71 dB, 110 dB, 2. Jl. Irigasi Wanguk, Salamdarma, Kec. AnjatanJl. Irigasi Wanguk, Salamdarma, Kec. Anjatan: 50 dB, 59 dB, 73 dB, 3. Salamdarma, Anjatan: 52 dB, 67 dB, 85 dB, 4. Lempuyang, Anjatan: 61 dB, 69 dB, 85 dB 5. Irigasi, Lempuyang, Kec. Anjatan : 45 dB, 54 dB, 84 dB 6. Jl. Jenderal Sudirman, Lempuyang, Kec. Anjatan: 60 dB, 69 dB, 84 dB, 7. Lempuyang Anjatan i: 49 dB, 61 dB, 83 dB, 8. Pintu Air Gribig Plawang Lempuyang, Lempuyang: 66 dB, 73 dB, 115 dB, 9. Gribig, Lempuyang, Kec. Anjatan: 55 dB, 63 dB, 84 dB, 10. Gribig, Lempuyang, Kec. Anjatan: 58 dB, 65 dB, 76 dB, 11. Jl. Irigasi Nyamplung, Cipaot, Kec. Bongas: 40 dB, 59 dB, 76 dB, 12. Plawangan, Lempuyang, Cipaot, Kec. Bongas: 60 dB 65 dB, 79 dB 13. Arjasari, Patrol, Indramayu Regency: 60 dB, 72 dB, 85 dB 14. Tulang Kacang Satu, Cipaot, Kec. Bongas: 57 dB, 69 dB, 84 dB 15. Plawangan Lempuyang, Arjasari : 50 dB, 62 dB, 77 dB. 16. Plawangan Lempuyang, Kertamulya : 56 dB, 66 dB, 84 dB. Pengerjaan rencana kegiatan di lapangan menggunakan metode <i>boring manual</i> yang relatif tidak menimbulkan kebisingan.	Hasil pengambilan sample di lapangan menggunakan aplikasi soundmeter Hasil analisis menunjukkan rata-rata tingkat kebisingan melewati baku mutu untuk kawasan Pemukiman & perumahan (55 dBA) sesuai Kep.Men-LH no.48/1996 pada seluruh lokasi. Hal ini mengingat kondisi area di pinggiran jalan hingga terpengaruh lalu lintas kendaraan.
B. Aspek Ekologis			-
1	Flora (vegetasi/tumbuh-tumbuhan)	Tidak ditemukan spesies tanaman langka di sekitar area JDU/ proyek	Pengamatan langsung
2	Fauna (Habitat hewan liar)	Tidak ditemukan spesies fauna langka di sekitar area JDU/ proyek	Pengamatan langsung
3	Habitat Akuatik (mis. Plankton dan Bentos)	Tidak ada data pendukung kecuali pengamatan lapangan	-
C Aspek Sosial Budaya			-
1	Adat masyarakat	Tidak terdapat adat masyarakat secara khusus yang perlu mendapatkan perhatian	pengamatan langsung

2	Kebiasaan/pola hidup masyarakat	Tidak terdapat kebiasaan/pola hidup masyarakat secara khusus yang perlu mendapatkan perhatian	pengamatan langsung
3	Kesehatan Masyarakat	Jumlah Sarana Kesehatan Rumah sakit= 0; Poliklinik= 8; Puskesmas= 7; Apotek= 11 dan tidak ada warga yang menderita kekurangan gizi	Pengolahan Data BPS Kabupaten Indramayu Kecamatan Bongas, Kecamatan Patrol dan Kecamatan Anjatan Tahun 2022
D Sosial Ekonomi			
1	Mata pencaharian masyarakat secara umum	Kec. Anjatan : Petani dan Wiraswasta Kec. Bongas : Petani dan Wiraswasta Patrol : Petani dan Wiraswasta	Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu
2	Tingkat ekonomi masyarakat secara umum	Prosentase Laju Implisit PDRB Menurut Pengeluaran di Kabupaten Indramayu Tahun 2015-2021 cenderung menurun	Data BPS Kabupaten Indramayu
3	Fungsi Lahan yang ada di masyarakat	Kec. Anjatan : Pertokoan, bengkel, PKL, masjid, sungai, pemukiman, Pertanian, sekolah Kec. Bongas : Pertokoan, bengkel, PKL, masjid, sungai, pemukiman, Pertanian, sekolah Kec. Patrol : Pertokoan, bengkel, PKL, masjid, sungai, pemukiman, Pertanian, sekolah	Pengamatan langsung
	(untuk bangunan atau tanaman produktif)		-

*) Disesuaikan dengan kondisi lingkungan di lapangan

B. Potensi Dampak Lingkungan dan Sosial Akibat Kegiatan Proyek

No.	JENIS KEGIATAN**	POTENSI DAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN	MITIGASI DAMPAK
1	2	3	4
A	Kegiatan Pra - Konstruksi (NUWSP dan RKAP(Rencana Kerja Anggaran Perusahaan))		
1	Survey, perencanaan dan proses pelelangan pekerjaan	- Perubahan persepsi dan sikap masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan mekanisme dan nomer telepon atau media pengaduan yang bisa diakses oleh masyarakat Perumdam Tirta Darma Ayu melalui: <ul style="list-style-type: none"> i. Telepon: (0234) 271311/ 272744 ii. Email: humas@pdamindramayu.co.id iii. Sosmed (FB/IG: pdamindramayu / perumdamtda_indramayu); iv. Website: www.pdamindramayu.co.id v. Tertulis/surat dialamatkan kepada Perumdam Tirta Darma Ayu Jl. Letjend Suprpto No.25/E, Kependean Indramayu - Sosialisasi kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak terkait dengan kegiatan pemasangan jaringan - Berkoordinasi dengan kepala desa, lurah, camat, tokoh adat dan tokoh masyarakat
2	Perizinan	- Perubahan persepsi dan sikap masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurus dan memenuhi semua perizinan yang dibutuhkan - Mematuhi seluruh ketentuan yang terdapat dalam izin - Berkoordinasi dengan kontraktor pelaksana proyek - Mencatat dan mengakomodasi saran dan masukan dari masyarakat - Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan kontraktor pelaksana menyampaikan jadwal rencana pelaksanaan dan metode kerja pada masyarakat yang ada disekitar lokasi proyek - Khususnya bagi pedagang-pedagang dan peternak ayam di sekitar lokasi galian pipa, kontraktor pelaksana menyampaikan jadwal rencana kerja lebih awal, agar pedagang tersebut bisa menggeserkan barang dagangannya lebih dahulu

B	Kegiatan Konstruksi		
B1	Kegiatan Kontruksi Pipa Dia. 200 mm NUWSP		
1	Mobilisasi peralatan dan material	<ul style="list-style-type: none"> - Penurunan kualitas udara - Peningkatan kebisingan - Gangguan Lalu Lintas - Gangguan terputusnya utilitas - Gangguan aksesibilitas warga 	<ul style="list-style-type: none"> - Menutup bak kendaraan dengan terpal - Menggunakan alat angkut dan jumlah muatan yang sesuai dengan kualitas jalan sekitar - Kendaraan pengangkut telah lulus uji emisi - Kegiatan pengangkutan diberi jeda waktu di setiap pengangkutan peralatan dan material untuk menghindari akumulasi gas buang - Tidak melakukan mobilisasi pada saat jam sibuk lalu lintas - Membersihkan roda kendaraan agar rute jalan yang dilalui tidak kotor - Berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, ketua RW dan desa setempat terkait dengan penanganan dampak lingkungan - Menerapkan kecepatan maksimal angkutan yaitu 20 km/jam - Tidak melakukan mobilisasi pada saat jam sibuk lalu lintas - Mengutamakan kendaraan angkut yang laik jalan memiliki SIO/SILO untuk alat berat - Menggunakan alat angkut dan jumlah muatan yang sesuai dengan kualitas jalan sekitar - Menerapkan kecepatan maksimal angkutan yaitu 20 km/jam - Tidak melakukan mobilisasi pada saat jam sibuk lalu lintas - Menyiapkan tenaga pengatur lalu (flag man) lintas di sekitar lokasi kegiatan - Kendaraan pengangkut wajib menaati rambu lalu lintas dan rambu batas kecepatan berlalu lintas - Tidak melakukan mobilisasi pada saat jam sibuk lalu lintas - Material galian dan material lainnya tidak berada di ruas jalan (tepi jalan) sehingga tidak terlalu mengganggu arus lalu lintas - Melakukan pemagaran pada area yang menjadi lokasi pemasangan jaringan distribusi dan disertai dengan penerangan - setempat - berlangsung - Relokasi dan proteksi terhadap utilitas terkait - Melakukan inventarisasi bersama otoritas terkait atas terkenanya utilitas - Menyiapkan area lokasi penempatan pipa sebelum dipasang dengan berkoordinasi dengan warga - Memasang plat agar warga masih bisa mendapatkan akses begitupula untuk pelanggan

2	Penggalian <i>Galian Terbuka (Open Cut)</i>	- Peningkatan debit rembesan air permukaan	- Mengupayakan adanya pompa hisap
		- Gangguan terputusnya utilitas	- Relokasi dan proteksi terhadap utilitas terkait
		Gangguan Lalu lintas	- Melakukan inventarisasi bersama otoritas terkait atas terkenanya utilitas - Memperbaiki rambu/ marka dan fasilitas perlengkapan/ keselamatan jalan yang terkena dampak penggalian
3	Penggalian <i>Boring Manual</i>	- Peningkatan debit rembesan air permukaan	- Mengupayakan adanya pompa hisap
		- Gangguan terputusnya utilitas	- Relokasi dan proteksi terhadap utilitas terkait
		Gangguan Lalu Lintas	- Melakukan inventarisasi bersama otoritas terkait atas terkenanya utilitas - Memperbaiki rambu/ marka dan fasilitas perlengkapan/ keselamatan jalan yang terkena dampak penggalian
4	Pemasangan JDU	- Timbulan Tanah	- Membersihkan sisa material dan tanah bekas galian pada lokasi kegiatan yang level tanahnya rendah - Sisa tanah galian akan dimasukkan ke dalam karung untuk diangkut ke luar lokasi - Melakukan penutupan bak truk pembawa sisa material pekerjaan pemasangan JDU
		- Keselamatan kerja	- Penggunaan APD, pemasangan rambu-rambu, pemasangan barrier di lokasi pembongkaran yang berlokasi di jalan raya - Penggunaan alat berat yang layak - Penyiapan dokumen K3 seperti HIRAC dan JSA. Hal ini terutama akan terdapat pekerjaan pengangkutan dan pemasangan pipa HDPE serta penggunaan stamper
5	Pengurangan dan pemadatan	- Peningkatan kebisingan	- Mengutamakan alat stamper yang laik operasi - Tidak melakukan pemadatan pada waktu istirahat/ malam hari

C. Kegiatan Operasional & Pemeliharaan (O&P) (NUWSP dan RKAP/AF)		
1	Perbaikan Kebocoran pipa	<ul style="list-style-type: none"> - Timbulan sampah - Gangguan Lalu Lintas - Penurunan kualitas udara
		<ul style="list-style-type: none"> - Material hasil galian dimasukkan ke dalam wadah sementara berupa - Melakukan penutupan material tanah galian setelah melaksanakan - Membuat rambu-rambu pembatas pekerjaan di sekeliling lokasi perbaikan - Melakukan pewadahan sementara material galian dengan karung dan segera melakukan penutupan material tanah galian setelah perbaikan jaringan pipa selesai agar tidak terdapat ceceran tanah di jalan yang dapat menimbulkan debu

**] jenis kegiatan harus spesifik (di breakdown per poin kegiatan)

PERHATIAN

Analisis terkait limbah cair dan sampah dari hasil kegiatan (baik pada tahap konstruksi maupun operasi) harus diberi perhatian khusus

1. Limbah cair dan sampah akibat kegiatan konstruksi
2. Limbah cair dan sampah akibat kegiatan domestik
3. Limbah cair dan sampah B3

Kontraktor Konstruksi untuk menyusun dan menyampaikan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahap Konstruksi

HASIL REVIEW

Pemberi catatan : Muhammad Arief Ramadhan, TA Safeguard RMAC1
 Tanggal : 05 Januari 2024

Mengingat hampir seluruh kegiatan pemasangan pipa JDU dilakukan dengan metoda galian, dampak gangguan akses masyarakat relatif cukup penting. Selain itu, lokasi JDU yang berada di bahu jalan inspeksi/ sempadan irigasi relatif sempit dan sebagian berdekatan dengan permukiman penduduk, maka diperlukan sosialisasi kepada penduduk sekitar sebelum pekerjaan dimulai. Di beberapa segmen terdapat tiang-tiang kabel PT. Telkom, kontraktor pelaksana harus berhati-hati dalam melakukan pekerjaan di lokasi tersebut.

Dibuat Oleh: **Perusahaan Umum Daerah Air Minum TIRTA DARMA AYU**
 Pada Tanggal:




(JOJO SUTARJO, ST)
 Direktur Teknik

Diperiksa Oleh: _____
 Pada Tanggal: _____


(Muhammad Eko Ari Mulyana)
 Field Assisntant

Direview Oleh: **TA Safeguard RMAC 1**
 Pada Tanggal: 5 Januari 2025



(Muhammad Arief Ramadhan)
 TA SFG RMAC

Disetujui Oleh: **TA Safeguard CMC**
 Pada Tanggal: 12 Januari 2024



(Ernesto Sugiharto)
 TA SFG CMC

Hasil Lab Air Baku

Sumber Air : Saluran Sekunder Salamdarma



Certificate No. 020204/ALBFAQ
Date: March 30, 2023



YKAN
YKAN
SUCOPINDO
SUCOPINDO

CERTIFICATE OF SAMPLING AND ANALYSIS

PRINCIPAL : PERUSAHAAN MINUM BINTA DARMA AYU
Jl. Let. Jendral Supriatno Km. 25E Keparadas, Indramayu.
TYPE OF SAMPLE : RAW WATER
DATE OF SAMPLE RECEIVED : March 14, 2023
DATE OF ANALYSIS : March 14 to 30, 2023
TEST METHOD : Physical, Chemical and Microbiological test
(Government Regulation Republic of Indonesia No. 62 of 2001)
DESCRIPTION OF SAMPLE : Sample was drawn by SUCOPINDO Laboratory
Using standard Microbiological SUCOPINDO Laboratory
Plan and Method of Sampling - SNI: 6960:2001
Date of sampling : March 16-14, 2023
Weather : Clear
SAMPLE IDENTIFICATION : See to the attachment
YOUR REFERENCE : OC No. CRB4311410000502621023

The statement available is an integral part of this certificate of analysis

This test result is valid only if the sample is taken at the test report without any further sampling for any product approval at SUCOPINDO
Laboratory
The Certificate is valid under our Normal Terms and Conditions, copy of which is available upon request from our website at www.sucopindo.com

Inspection And Testing

Nanang Murni Rulihmah
SUCOPINDO

40010123000281



4448332

501-2807A

Attachment
To Certificate No. 020204/ALBFAQ
Date: March 30, 2023

Page 2 of 4



SUCOPINDO
SUCOPINDO
Jl. Dr. Soedarso No. 40 G Negeri-0131, 40234
Phone/Fax: +62 231 242284/242218
Email: info@sucopindo.co.id

CERTIFICATE OF SAMPLING AND ANALYSIS

Sample Identification : Air Baku IPA Salam Darma
Date of sampling : March 14, 2023
Threshold Limit Value: Government Regulation Republic Indonesia No. 62 of 2001

Parameter	Unit	Test Result	Water Quality Classification Threshold Limit Value (L)				Methods Part Number
			I	II	III	IV	
Physical							
Total Suspended Solid (TSS)	mg/L	36	10	15	25	50	5222 B
Total Dissolved Solid (TDS)	mg/L	111	100	150	200	300	5242 B
Total Hardness (mg/L CaCO3)	mg/L	343	300	400	500	700	5242 B
Chemical							
pH		7.4	6.5	7.0	7.5	8.5	5202-02
Free Chlorine (mg/L)	mg/L	1.35	0	0	0	0	APHA 8002 B
Total Chlorine (mg/L)	mg/L	0	0	0	0	0	5202-02
Calcium (mg/L)	mg/L	51	0	0	0	0	5202-02
Total Phosphate (mg/L)	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.5	-	5202-02
Water Chloride (mg/L)	mg/L	1.8	10	10	25	25	5202-02
Ammonia (NH3-N) (mg/L)	mg/L	1.24	0.1	0.2	0.5	-	5202-02
Ammonia (mg/L)	mg/L	< 0.005	0.05	0.1	0.1	0.1	5114 C
Cadmium (mg/L)	mg/L	< 0.04	0.2	0.2	0.2	0.2	5111 B
Copper (mg/L)	mg/L	< 0.02	1	-	-	-	5111 B
Barium (mg/L)	mg/L	< 0.157	1	-	1	1	5002-0
Selenium (mg/L)	mg/L	< 0.005	0.01	0.05	0.05	0.05	5114 C
Cadmium (mg/L)	mg/L	< 0.003	0.01	0.01	0.01	0.01	5111 B
Chromium Hexavalent (Cr6+) (mg/L)	mg/L	< 0.01	0.05	0.05	0.05	1	5002-02
Copper (mg/L)	mg/L	< 0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	5111 B
Lead (mg/L)	mg/L	< 0.006	0.02	0.02	0.02	0.02	5111 B
Manganese (mg/L)	mg/L	< 0.02	0.1	-	-	-	5111 B
Mercury (mg/L)	mg/L	< 0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	5111 B
Nickel (mg/L)	mg/L	< 0.01	0.02	0.02	0.02	0	5111 B
Chloride (Cl-) (mg/L)	mg/L	11.8	300	300	300	600	5202-02
Sulfate (SO4) (mg/L)	mg/L	< 0.01	0.02	0.02	0.02	-	5202-02
Fluoride (F-) (mg/L)	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	-	5202-02
Iron (mg/L)	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	5202-02
Zinc (mg/L)	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	5202-02
Phosphate (mg/L)	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	-	5202-02
Sulfate (mg/L)	mg/L	< 0.16	0.20	0.20	0.20	-	5202-02
Microbiological							
Total Coliform (CFU/100 ml)	CFU/100 ml	1000	100	1000	3000	2000	5202 B
Fecal Coliform (CFU/100 ml)	CFU/100 ml	< 0.02	100	1000	10000	10000	5222 B
Disinfection							
Free Chlorine (mg/L)	mg/L	< 0.2	1	1	1	1	5202 C
Total Chlorine (mg/L)	mg/L	< 0.02	0.2	0.2	0.2	-	5202 C
Ammonia (mg/L)	mg/L	< 0.005	0.02	0.02	0.02	0.02	5202 C



2806992

501-2807A



DATA CURAH HUJAN

No	Wilayah	Curah Hujan							Rerata bulanan 5 Tahun*
		Tahun							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Anjatan	424	1801	1171	1153	786	1636	1959	1341,00
2	Bongas	504	1969	1582	1162	817	1501	1673	1347,00
Jumlah		928	3770	2753	2315	1603	3137	3632	2688,0
Curah Hujan Maksimum Tahunan									3632,00
Curah Hujan Maksimum Bulanan									1959,00
Curah Hujan Rerata Tahunan									2688,00
Curah Hujan Rerata Bulanan									1344,00
Curah Hujan Minimum Tahunan									1603,00
Curah Hujan Minimum Bulanan									786,00

*Sumber Indramayu dalam angka tahun2015-2021

Rona Lingkungan Awal Kualitas Udara

LOKASI 1 : **Jl. Raya Bugis Tua, Anjatan, Indramayu**
Koordinat : **06°39'98,5"S 107°93'89,66"E**
Tanggal Pengamatan : 29 Desember 2023
Jam Pengamatan : 13.56 WIB
Suhu Udara : 29°C
Kondisi Cuaca : Cerah Berawan
Hasil Pengamatan

Parameter	Satuan	Hasil Pengamatan	Baku Mutu	Keterangan
a. PM ₁₀	µg/m ³	18	-	
b. PM _{2,5}	µg/m ³	-	-	-
c. CO (Karbon Monoksida)	µg/m ³	280,52	10000	Memenuhi
d. SO ₂	µg/m ³	7,86	150	Memenuhi
e. NO ₂	µg/m ³	5,64	200	Memenuhi
f. O ₃	µg/m ³	32	150	Memenuhi
<i>Air Quality Index</i>				



LOKASI 2 : **Jl. Irigasi Wanguk, Salamdarma, Kec. Anjatan**
Koordinat : **06°39'91,03"S 107°93'99,04"E**
Tanggal Pengamatan : 29 Desember 2023
Jam Pengamatan : 13.58 WIB
Suhu Udara : 34
Kondisi Cuaca : Cerah Berawan
Hasil Pengamatan

Parameter	Satuan	Hasil Pengamatan	Baku Mutu	Keterangan
a. PM ₁₀	µg/m ³	18	-	
b. PM _{2,5}	µg/m ³	-	-	-
c. CO (Karbon Monoksida)	µg/m ³	280,52	10000	Memenuhi
d. SO ₂	µg/m ³	7,86	150	Memenuhi
e. NO ₂	µg/m ³	5,64	200	Memenuhi
f. O ₃	µg/m ³	32	150	Memenuhi
<i>Air Quality Index</i>				




LOKASI 3 : Salamdarma, Anjatan
Koordinat : 6°39'73.52"S 107°94'23.07"E
Tanggal Pengamatan : 29 Desember 2023
Jam Pengamatan : 14.03 WIB
Suhu Udara : 34°C
Kondisi Cuaca : Cerah Berawan
Hasil Pengamatan

Parameter	Satuan	Hasil Pengamatan	Baku Mutu	Keterangan
a. PM ₁₀	µg/m ³	18	-	
b. PM _{2,5}	µg/m ³	-	-	
c. CO (Karbon Monoksida)	µg/m ³	280,52	10000	Memenuhi
d. SO ₂	µg/m ³	7,86	150	Memenuhi
e. NO ₂	µg/m ³	5,64	200	Memenuhi
f. O ₃	µg/m ³	32	150	Memenuhi
<i>Air Quality Index</i>				



LOKASI 4 : Lempuyang, Anjatan
Koordinat : 6°38'99.75"S 107°95'29.73"E
Tanggal Pengamatan : 29 Desember 2023
Jam Pengamatan : 14.16 WIB
Suhu Udara : 31°C
Kondisi Cuaca : Cerah Berawan
Hasil Pengamatan

Parameter	Satuan	Hasil Pengamatan	Baku Mutu	Keterangan
a. PM ₁₀	µg/m ³	18	-	
b. PM _{2,5}	µg/m ³	-	-	
c. CO (Karbon Monoksida)	µg/m ³	279,38	10000	Memenuhi
d. SO ₂	µg/m ³	7,86	150	Memenuhi
e. NO ₂	µg/m ³	5,64	200	Memenuhi
f. O ₃	µg/m ³	32	150	Memenuhi
<i>Air Quality Index</i>				



LOKASI 5 : Irigasi, Lempuyang, Kec.Anjatan
Koordinat : 6°38'55.74"S 107°95'95.79"E
Tanggal Pengamatan : 29 Desember 2023
Jam Pengamatan : 14.29 WIB
Suhu Udara : 34°C
Kondisi Cuaca : Cerah Berawan
Hasil Pengamatan

Parameter	Hasil Pengamatan		Baku Mutu	Keterangan
	ppb	µg/m3		
a. PM ₁₀		18	-	
b. PM _{2,5}		-	-	-
c. CO (Karbon Monoksida)	277,09	317,27	10000	Memenuhi
d. SO ₂	8	20,96	150	Memenuhi
e. NO ₂	5	9,40	200	Memenuhi
f. O ₃	30	60	150	Memenuhi
<i>Air Quality Index</i>				

West Java, Indonesia

Air Quality Pollen

Week of 2023

What Am I Breathing Right Now

PM _{2.5}	18 µg/m ³
PM ₁₀	18 µg/m ³
O ₃	16.000
CO	277.09
NO ₂	9.40
SO ₂	20.96

LOKASI 6 : **Jl. Jenderal Sudirman, Lempuyang, Kec. Anjatan**
Koordinat : **6°38'45.34"S 107°96'21.32"E**
Tanggal Pengamatan : 29 Desember 2023
Jam Pengamatan : 14.37 WIB
Suhu Udara : 34°C
Kondisi Cuaca : Cerah Berawan
Hasil Pengamatan

Parameter	Hasil Pengamatan		Baku Mutu	Keterangan
	ppb	µg/m3		
a. PM ₁₀		17	-	
b. PM _{2,5}		-	-	
c. CO (Karbon Monoksida)	263,35	301,54	10000	Memenuhi
d. SO ₂	7,86	20,59	150	Memenuhi
e. NO ₂	3,76	7,07	200	Memenuhi
f. O ₃	46	92	150	Memenuhi
<i>Air Quality Index</i>				



LOKASI 7 : Lempuyang, Anjatan
Koordinat : 6°38'38.59"S 107°96'36.24"E
Tanggal Pengamatan : 29 Desember 2023
Jam Pengamatan : 14.43 WIB
Suhu Udara : 34°C
Kondisi Cuaca : Cerah Berawan
Hasil Pengamatan

Parameter	Hasil Pengamatan		Baku Mutu	Keterangan
	ppb	µg/m3		
a. PM ₁₀		17	-	
b. PM _{2,5}		-	-	-
c. CO (Karbon Monoksida)	263,35	301,54	10000	Memenuhi
d. SO ₂	7,86	20,59	150	Memenuhi
e. NO ₂	3,76	7,07	200	Memenuhi
f. O ₃	46	92	150	Memenuhi
<i>Air Quality Index</i>				

West Java, Indonesia



11/12/2023 14:43:43

What Am I Breathing Right Now

PM _{2.5} (KARBON FINESTRAH)	17 µg/m ³
O ₃	46 ppb
PM ₁₀	17 µg/m ³
CO	263 ppb
SO ₂	7 ppb
NO ₂	3 ppb

LOKASI 8 : Pintu Air Gribig Plawang Lempuyang, Lempuyang
Koordinat : 6°38'12.24"S 107°97'01.78"E
Tanggal Pengamatan : 29 Desember 2023
Jam Pengamatan : 14.48 WIB
Suhu Udara : 34°C
Kondisi Cuaca : Cerah Berawan
Hasil Pengamatan

Parameter	Hasil Pengamatan		Baku Mutu	Keterangan
	ppb	µg/m3		
a. PM ₁₀		16	-	
b. PM _{2,5}		-	-	
c. CO (Karbon Monoksida)	261,06	298,91	10000	Memenuhi
d. SO ₂	7,86	20,59	150	Memenuhi
e. NO ₂	3,76	7,07	200	Memenuhi
f. O ₃	46	92	150	Memenuhi
<i>Air Quality Index</i>				



What Am I Breathing Right Now

PM _{2.5} (particulate matter)	16 µg/m ³
O ₃	23 ppb
PM ₁₀	16 µg/m ³
CO	268 ppb
SO ₂	7 ppb
NO ₂	7 ppb

LOKASI 9 : Gribig, Lempuyang, Kec.Anjatan
Koordinat : 6°38'05.24"S 107°97'18.98"E
Tanggal Pengamatan : 29 Desember 2023
Jam Pengamatan : 14.53 WIB
Suhu Udara : 34°C
Kondisi Cuaca : Cerah Berawan
Hasil Pengamatan

Parameter	Hasil Pengamatan		Baku Mutu	Keterangan
	ppb	µg/m3		
a. PM ₁₀		16	-	
b. PM _{2,5}		-	-	-
c. CO (Karbon Monoksida)	261,06	298,91	10000	Memenuhi
d. SO ₂	7,86	20,59	150	Memenuhi
e. NO ₂	3,76	7,07	200	Memenuhi
f. O ₃	46	92	150	Memenuhi
<i>Air Quality Index</i>				



LOKASI 10 : Gribig, Lempuyang, Kec.Anjatan
Koordinat : 6°38'00.06"S 107° 97'32.72"E
Tanggal Pengamatan : 29 Desember 2023
Jam Pengamatan : 14.16 WIB
Suhu Udara : 34°C
Kondisi Cuaca : Cerah Berawan
Hasil Pengamatan

Parameter	Hasil Pengamatan		Baku Mutu	Keterangan
	ppb	µg/m3		
a. PM ₁₀		16	-	
b. PM _{2,5}		-	-	-
c. CO (Karbon Monoksida)	261,06	298,91	10000	Memenuhi
d. SO ₂	7,86	20,59	150	Memenuhi
e. NO ₂	3,76	7,07	200	Memenuhi
f. O ₃	46	92	150	Memenuhi
<i>Air Quality Index</i>				



1/26/2024 4:31 PM

What Am I Breathing Right Now

PM _{2.5} (microgust per cubic meter)	16 µg/m ³
O ₃	27 ppb
PM ₁₀	16 µg/m ³
CO	226 ppb
SO ₂	3 ppb
NO ₂	1 ppb

LOKASI 11 : **Jl. Irigasi Nyamplung, Cipaat, Kec. Bongas**
Koordinat : **6°37'61.32"S 107° 98'27.57"E**
Tanggal Pengamatan : 29 Desember 2023
Jam Pengamatan : 15.10 WIB
Suhu Udara : 34°C
Kondisi Cuaca : Cerah Berawan
Hasil Pengamatan

Parameter	Hasil Pengamatan		Baku Mutu	Keterangan
	ppb	µg/m3		
a. PM ₁₀		16	-	
b. PM _{2,5}		-	-	-
c. CO (Karbon Monoksida)	261,06	298,91	10000	Memenuhi
d. SO ₂	7,86	20,59	150	Memenuhi
e. NO ₂	3,76	7,07	200	Memenuhi
f. O ₃	46	92	150	Memenuhi
<i>Air Quality Index</i>				



What Am I Breathing Right Now

PM _{2.5} DOMINANT POLLUTANT	16 µg/m ³
O ₃	23 ppb
PM ₁₀	16 µg/m ³
CO	228 ppb
SO ₂	3 ppb
NO ₂	2 ppb

LOKASI 12 : Plawangan, Lempuyang, Cipaas, Kec.Bongas
Koordinat : 6°36'80.18"S 107° 99'37.71"E
Tanggal Pengamatan : 29 Desember 2023
Jam Pengamatan : 15.16 WIB
Suhu Udara : 34°C
Kondisi Cuaca : Cerah Berawan
Hasil Pengamatan

Parameter	Hasil Pengamatan		Baku Mutu	Keterangan
	ppb	µg/m3		
a. PM ₁₀		16	-	
b. PM _{2,5}		-	-	-
c. CO (Karbon Monoksida)	354,19	405,55	10000	Memenuhi
d. SO ₂	7,86	20,59	150	Memenuhi
e. NO ₂	3,76	7,07	200	Memenuhi
f. O ₃	46	92	150	Memenuhi
<i>Air Quality Index</i>				

West Java, Indonesia



What Am I Breathing Right Now

PM _{2.5} DOMINANT POLLUTANT	19 µg/m ³
O ₃	26 ppb
PM ₁₀	16 µg/m ³
CO	222 ppb
SO ₂	7 ppb
NO ₂	7 ppb

LOKASI 13 : Arjasari, Patrol, Indramayu Regency
Koordinat : 6°36'65.62"S 107° 99'53.31"E
Tanggal Pengamatan : 29 Desember 2023
Jam Pengamatan : 15.25 WIB
Suhu Udara : 34°C
Kondisi Cuaca : Cerah Berawan
Hasil Pengamatan

Parameter	Hasil Pengamatan		Baku Mutu	Keterangan
	ppb	µg/m3		
a. PM ₁₀		16	-	
b. PM _{2,5}		-	-	-
c. CO (Karbon Monoksida)	253,05	289,74	10000	Memenuhi
d. SO ₂	7,86	20,59	150	Memenuhi
e. NO ₂	3,76	7,07	200	Memenuhi
f. O ₃	46	92	150	Memenuhi
<i>Air Quality Index</i>				

West Java, Indonesia



Air Quality



Pollen

What Am I Breathing Right Now

PM _{2.5} (particulate matter)	16 µg/m ³
O ₃	23 ppb
PM ₁₀	16 µg/m ³
CO	221 ppb
SO ₂	7 ppb
NO ₂	7 ppb

LOKASI 14 : Tulang Kacang Satu, Cipaat, Kes. Bongas
Koordinat : 6°36'43.33"S 107° 99'79.34"E
Tanggal Pengamatan : 29 Desember 2023
Jam Pengamatan : 15.29 WIB
Suhu Udara : 34°C
Kondisi Cuaca : Cerah Berawan
Hasil Pengamatan

Parameter	Hasil Pengamatan		Baku Mutu	Keterangan
	ppb	µg/m3		
a. PM ₁₀		16	-	
b. PM _{2,5}		-	-	-
c. CO (Karbon Monoksida)	253,05	289,74	10000	Memenuhi
d. SO ₂	7,86	20,59	150	Memenuhi
e. NO ₂	3,76	7,07	200	Memenuhi
f. O ₃	46	92	150	Memenuhi
<i>Air Quality Index</i>				

West Java, Indonesia

 Air Quality  Pollen

What Am I Breathing Right Now

PM _{2.5} (particulate matter)	16 µg/m ³
O ₃	23 ppb
PM ₁₀	16 µg/m ³
CO	271 ppb
SO ₂	3 ppb
NO ₂	2 ppb

LOKASI 15 : Plawangan Lempuyang, Arjasari
Koordinat : 6°36'28.25"S 107° 99'96.89"E
Tanggal Pengamatan : 29 Desember 2023
Jam Pengamatan : 15.32 WIB
Suhu Udara : 34°C
Kondisi Cuaca : Cerah Berawan
Hasil Pengamatan

Parameter	Hasil Pengamatan		Baku Mutu	Keterangan
	ppb	µg/m3		
a. PM ₁₀		16	-	
b. PM _{2,5}		-	-	-
c. CO (Karbon Monoksida)	253,05	289,74	10000	Memenuhi
d. SO ₂	7,86	20,59	150	Memenuhi
e. NO ₂	3,76	7,07	200	Memenuhi
f. O ₃	46	92	150	Memenuhi
<i>Air Quality Index</i>				

West Java, Indonesia



Air Quality




Pollen

What Am I Breathing Right Now

PM _{2.5} (particulate matter)	16 µg/m ³
O ₃	24 ppb
PM ₁₀	16 µg/m ³
CO	221 ppb
SO ₂	8 ppb
NO ₂	7 ppb

LOKASI 16 : Plawangan Lempuyang, Kertamulya
Koordinat : 6°36'13.03"S 108° 00'14.33"E
Tanggal Pengamatan : 29 Desember 2023
Jam Pengamatan : 15.36 WIB
Suhu Udara : 34°C
Kondisi Cuaca : Cerah Berawan
Hasil Pengamatan

Parameter	Hasil Pengamatan		Baku Mutu	Keterangan
	ppb	µg/m3		
a. PM ₁₀		16	-	
b. PM _{2,5}		-	-	-
c. CO (Karbon Monoksida)	250,76	287,12	10000	Memenuhi
d. SO ₂	7,86	20,59	150	Memenuhi
e. NO ₂	3,76	7,07	200	Memenuhi
f. O ₃	46	92	150	Memenuhi
<i>Air Quality Index</i>				







What Am I Breathing Right Now



PM _{2.5} DOMINANT POLLUTANT	16 µg/m ³
O ₃	92 ppb
PM ₁₀	16 µg/m ³
CO	215 ppb
SO ₂	7 ppb
NO ₂	7 ppb

HASIL PENGUKURAN KUALITAS UDARA



A. Irigasi PJT II

No	Lokasi	Hasil Pengukuran Kualitas Udara	Keterangan	Baku mutu	Dokumentasi
1	Jl. Raya Bugis Tua, Anjatan, Indramayu		Jl. Raya Bugis Tua, Anjatan, Indramayu: PM10: 18 µg/m ³ ; PM2.5: 18 µg/m ³ ; NO2: 3 ppb ≈ 5,64 µg/m ³ ; SO2: 3 ppb ≈ 7,86 µg/m; O3: 16 ppb ≈ 32 µg/m; CO: 246 ppb ≈ 281,67 µg/m,	TSP = 230 µg/m ³ (utk 24 Jam) PM 10 = 75 µg/m ³ (utk 24 Jam) PM 2,5 = 55 µg/m ³ (utk 24 Jam) NO2 = 200 µg/m ³ (utk 1 Jam) SO2 = 150 µg/m ³ (utk 1 Jam) O3 = 150 µg/m ³ (utk 1 Jam) CO = 1000 µg/m ³ (utk 1 Jam)	
2	Jl. Irigasi Wanguk, Salamdarma, Kec. Anjatan		Jl. Irigasi Wanguk, Salamdarma, Kec. Anjatan: PM10: 18 µg/m ³ ; PM2.5: 18 µg/m ³ ; NO2: 3 ppb ≈ 5,64 µg/m ³ ; SO2: 3 ppb ≈ 7,86 µg/m; O3: 16 ppb ≈ 32 µg/m; CO: 245 ppb ≈ 280,53 µg/m,	TSP = 230 µg/m ³ (utk 24 Jam) PM 10 = 75 µg/m ³ (utk 24 Jam) PM 2,5 = 55 µg/m ³ (utk 24 Jam) NO2 = 200 µg/m ³ (utk 1 Jam) SO2 = 150 µg/m ³ (utk 1 Jam) O3 = 150 µg/m ³ (utk 1 Jam) CO = 1000 µg/m ³ (utk 1 Jam)	
3	Salamdarma, Anjatan		Salamdarma, Anjatan : PM10: 18 µg/m ³ ; PM2.5: 18 µg/m ³ ; NO2: 3 ppb ≈ 5,64 µg/m ³ ; SO2: 3 ppb ≈ 7,86 µg/m; O3: 16 ppb ≈ 32 µg/m; CO: 245 ppb ≈ 280,53 µg/m,	TSP = 230 µg/m ³ (utk 24 Jam) PM 10 = 75 µg/m ³ (utk 24 Jam) PM 2,5 = 55 µg/m ³ (utk 24 Jam) NO2 = 200 µg/m ³ (utk 1 Jam) SO2 = 150 µg/m ³ (utk 1 Jam) O3 = 150 µg/m ³ (utk 1 Jam) CO = 1000 µg/m ³ (utk 1 Jam)	

4	Lempuyang, Anjatan		<p>Salamdarma, Anjatan :</p> <p>PM10: 18 µg/m³; PM2.5: 18 µg/m³; NO2: 3 ppb = 5,64 µg/m³; SO2: 3 ppb = 7,86 µg/m³; O3: 16 ppb = 32 µg/m³; CO: 244 ppb = 279,38 µg/m³,</p>	<p>TSP = 230 µg/m³ (utk 24 Jam) PM 10 = 75 µg/m³ (utk 24 Jam) PM 2,5 = 55 µg/m³ (utk 24 Jam) NO2 = 200 µg/m³ (utk 1 Jam) SO2 = 150 µg/m³ (utk 1 Jam) O3 = 150 µg/m³ (utk 1 Jam) CO = 1000 µg/m³ (utk 1 Jam)</p>	
5	Irigasi, Lempuyang, Kec. Anjatan		<p>Irigasi, Lempuyang, Kec. Anjatan:</p> <p>PM10: 18 µg/m³; PM2.5: 18 µg/m³; NO2: 3 ppb = 5,64 µg/m³; SO2: 3 ppb = 7,86 µg/m³; O3: 16 ppb = 32 µg/m³; CO: 242 ppb = 277,09 µg/m³,</p>	<p>TSP = 230 µg/m³ (utk 24 Jam) PM 10 = 75 µg/m³ (utk 24 Jam) PM 2,5 = 55 µg/m³ (utk 24 Jam) NO2 = 200 µg/m³ (utk 1 Jam) SO2 = 150 µg/m³ (utk 1 Jam) O3 = 150 µg/m³ (utk 1 Jam) CO = 1000 µg/m³ (utk 1 Jam)</p>	
6	Jl. Jenderal Sudirman, Lempuyang, Kec. Anjatan		<p>Jl. Jenderal Sudirman, Lempuyang, Kec. Anjatan:</p> <p>PM10: 17 µg/m³; PM2.5: 17 µg/m³; NO2: 2 ppb = 3,76 µg/m³; SO2: 3 ppb = 7,86 µg/m³; O3: 23 ppb = 46 µg/m³; CO: 230 ppb = 263,35 µg/m³,</p>	<p>TSP = 230 µg/m³ (utk 24 Jam) PM 10 = 75 µg/m³ (utk 24 Jam) PM 2,5 = 55 µg/m³ (utk 24 Jam) NO2 = 200 µg/m³ (utk 1 Jam) SO2 = 150 µg/m³ (utk 1 Jam) O3 = 150 µg/m³ (utk 1 Jam) CO = 1000 µg/m³ (utk 1 Jam)</p>	

7	Lempuyang, Anjatan		<p>Lempuyang, Anjatan: PM10: 17 µg/m³; PM2.5: 17 µg/m³; NO2: 2 ppb = 3,76 µg/m³; SO2: 3 ppb = 7,86 µg/m³; O3: 23 ppb = 46 µg/m³; CO: 230 ppb = 263,35 µg/m³,</p>	<p>TSP = 230 µg/m³ (utk 24 Jam) PM 10 = 75 µg/m³ (utk 24 Jam) PM 2,5 = 55 µg/m³ (utk 24 Jam) NO2 = 200 µg/m³ (utk 1 Jam) SO2 = 150 µg/m³ (utk 1 Jam) O3 = 150 µg/m³ (utk 1 Jam) CO = 1000 µg/m³ (utk 1 Jam)</p>	
8	Pintu Air Gribig Plawang Lempuyang, Lempuyang		<p>Pintu Air Gribig Plawang Lempuyang, Lempuyang: PM10: 18 µg/m³; PM2.5: 18 µg/m³; NO2: 3 ppb = 5,64 µg/m³; SO2: 3 ppb = 7,86 µg/m³; O3: 16 ppb = 32 µg/m³; CO: 244 ppb = 279,38 µg/m³,</p>	<p>TSP = 230 µg/m³ (utk 24 Jam) PM 10 = 75 µg/m³ (utk 24 Jam) PM 2,5 = 55 µg/m³ (utk 24 Jam) NO2 = 200 µg/m³ (utk 1 Jam) SO2 = 150 µg/m³ (utk 1 Jam) O3 = 150 µg/m³ (utk 1 Jam) CO = 1000 µg/m³ (utk 1 Jam)</p>	
9	Gribig, Lempuyang, Kec. Anjatan		<p>Gribig, Lempuyang, Kec. Anjatan: PM10: 16 µg/m³; PM2.5: 16 µg/m³; NO2: 2 ppb = 3,76 µg/m³; SO2: 3 ppb = 7,86 µg/m³; O3: 23 ppb = 46 µg/m³; CO: 228 ppb = 261,06 µg/m³,</p>	<p>TSP = 230 µg/m³ (utk 24 Jam) PM 10 = 75 µg/m³ (utk 24 Jam) PM 2,5 = 55 µg/m³ (utk 24 Jam) NO2 = 200 µg/m³ (utk 1 Jam) SO2 = 150 µg/m³ (utk 1 Jam) O3 = 150 µg/m³ (utk 1 Jam) CO = 1000 µg/m³ (utk 1 Jam)</p>	

<p>10 Gribig, Lempuyang, Kec.Anjatan</p>		<p>Gribig, Lempuyang, Kec.Anjatan: PM10: 16 µg/m³; PM2.5: 16 µg/m³; NO2: 2 ppb = 3,76 µg/m³; SO2: 3 ppb = 7,86 µg/m; O3: 23 ppb = 46 µg/m; CO: 228 ppb = 261,06 µg/m,</p>	<p>TSP = 230 µg/m³ (utk 24 Jam) PM 10 = 75 µg/m³ (utk 24 Jam) PM 2,5 = 55 µg/m³ (utk 24 Jam) NO2 = 200 µg/m³ (utk 1 Jam) SO2 = 150 µg/m³ (utk 1 Jam) O3 = 150 µg/m³ (utk 1 Jam) CO = 1000 µg/m³ (utk 1 Jam)</p>	
<p>11 Jl. Irigasi Nyamplung, Cipaati, Kec. Bongas</p>		<p>Jl. Irigasi Nyamplung, Cipaati, Kec. Bongasv: PM10: 16 µg/m³; PM2.5: 16 µg/m³; NO2: 2 ppb = 3,76 µg/m³; SO2: 3 ppb = 7,86 µg/m; O3: 23 ppb = 46 µg/m; CO: 228 ppb = 261,06 µg/m,</p>	<p>TSP = 230 µg/m³ (utk 24 Jam) PM 10 = 75 µg/m³ (utk 24 Jam) PM 2,5 = 55 µg/m³ (utk 24 Jam) NO2 = 200 µg/m³ (utk 1 Jam) SO2 = 150 µg/m³ (utk 1 Jam) O3 = 150 µg/m³ (utk 1 Jam) CO = 1000 µg/m³ (utk 1 Jam)</p>	
<p>12 Plawangan, Lempuyang, Cipaati, Kec.Bongas</p>		<p>Plawangan, Lempuyang, Cipaati, Kec.Bongas : PM10: 16 µg/m³; PM2.5: 16 µg/m³; NO2: 2 ppb = 3,76 µg/m³; SO2: 3 ppb = 7,86 µg/m; O3: 23 ppb = 46 µg/m; CO: 222 ppb = 254,19 µg/m,</p>	<p>TSP = 230 µg/m³ (utk 24 Jam) PM 10 = 75 µg/m³ (utk 24 Jam) PM 2,5 = 55 µg/m³ (utk 24 Jam) NO2 = 200 µg/m³ (utk 1 Jam) SO2 = 150 µg/m³ (utk 1 Jam) O3 = 150 µg/m³ (utk 1 Jam) CO = 1000 µg/m³ (utk 1 Jam)</p>	


<p>13 Arjasari, Patrol, Indramayu Regency</p>		<p>Arjasari, Patrol, Indramayu Regency : PM10: 16 µg/m³; PM2.5: 16 µg/m³; NO2: 2 ppb = 3,76 µg/m³; SO2: 3 ppb = 7,86 µg/m; O3: 23 ppb = 46 µg/m; CO: 221 ppb = 253,05 µg/m,</p>	<p>TSP = 230 µg/m3 (utk 24 Jam) PM 10 = 75 µg/m3 (utk 24 Jam) PM 2,5 = 55 µg/m3 (utk 24 Jam) NO2 = 200 µg/m3 (utk 1 Jam) SO2 = 150 µg/m3 (utk 1 Jam) O3 = 150 µg/m3 (utk 1 Jam) CO = 1000 µg/m3 (utk 1 Jam)</p>	
<p>14 Tulang Kacang Satu, Cipaati, Kes. Bongas</p>		<p>Tulang Kacang Satu, Cipaati, Kes. Bongas : PM10: 16 µg/m³; PM2.5: 16 µg/m³; NO2: 2 ppb = 3,76 µg/m³; SO2: 3 ppb = 7,86 µg/m; O3: 23 ppb = 46 µg/m; CO: 221 ppb = 253,05 µg/m,</p>	<p>TSP = 230 µg/m3 (utk 24 Jam) PM 10 = 75 µg/m3 (utk 24 Jam) PM 2,5 = 55 µg/m3 (utk 24 Jam) NO2 = 200 µg/m3 (utk 1 Jam) SO2 = 150 µg/m3 (utk 1 Jam) O3 = 150 µg/m3 (utk 1 Jam) CO = 1000 µg/m3 (utk 1 Jam)</p>	
<p>15 Plawangan Lempuyang, Arjasari</p>		<p>Tulang Kacang Satu, Cipaati, Kes. Bongas : PM10: 16 µg/m³; PM2.5: 16 µg/m³; NO2: 2 ppb = 3,76 µg/m³; SO2: 3 ppb = 7,86 µg/m; O3: 23 ppb = 46 µg/m; CO: 221 ppb = 253,05 µg/m,</p>	<p>TSP = 230 µg/m3 (utk 24 Jam) PM 10 = 75 µg/m3 (utk 24 Jam) PM 2,5 = 55 µg/m3 (utk 24 Jam) NO2 = 200 µg/m3 (utk 1 Jam) SO2 = 150 µg/m3 (utk 1 Jam) O3 = 150 µg/m3 (utk 1 Jam) CO = 1000 µg/m3 (utk 1 Jam)</p>	





<p>16 Plawangan Lempuyang, Kertamulya</p>		<p>Plawangan Lempuyang, Kertamulya: PM10: 16 µg/m³; PM2.5: 16 µg/m³; NO2: 2 ppb = 3,76 µg/m³; SO2: 3 ppb = 7,86 µg/m³; O3: 23 ppb = 46 µg/m³; CO: 219 ppb = 250,76 µg/m³,</p>	<p>TSP = 230 µg/m³ (utk 24 Jam) PM 10 = 75 µg/m³ (utk 24 Jam) PM 2,5 = 55 µg/m³ (utk 24 Jam) NO2 = 200 µg/m³ (utk 1 Jam) SO2 = 150 µg/m³ (utk 1 Jam) O3 = 150 µg/m³ (utk 1 Jam) CO = 1000 µg/m³ (utk 1 Jam)</p>	
---	---	---	--	---




Konversi ppb ke µg/m³




- SO₂ 1 ppb = 2.62 µg/m³
- NO₂ 1 ppb = 1.88 µg/m³
- NO 1 ppb = 1.25 µg/m³
- O₃ 1 ppb = 2.00 µg/m³
- CO 1 ppb = 1.145 µg/m³



HASIL PENGUKURAN KEBISINGAN





No	Lokasi	Hasil Pengukuran Kebisingan	Keterangan	Dokumentasi
1	Jl. Raya Bugis Tua, Anjatan, Indramayu		<p>Min: 54 dB, Avg: 71 dB, Max: 110 dB</p>	




2	Jl. Irigasi Wanguk, Salamdarma, Kec. Anjatan	 <p>Sound Meter</p> <p>53 dB</p> <p>50 dB 59 dB 73 dB</p>	Min: 50 dB, Avg: 59 dB, Max: 73 dB	 <p>Rincomanan Anjatan, Jawa Barat, Indonesia</p>
3	Salamdarma, Anjatan	 <p>Sound Meter</p> <p>69 dB</p> <p>52 dB 67 dB 85 dB</p>	Min: 52 dB, Avg: 67 dB, Max: 85 dB,	 <p>Anjatan, Jawa Barat, Indonesia</p>




4	Lempuyang, Anjatan		Min: 61 dB, Avg: 69 dB, Max: 85 dB	
5	Irigasi, Lempuyang, Kec. Anjatan		Min: 45 dB, Avg: 54 dB, Max: 84 dB	


<p>6</p>	<p>Jl. Jenderal Sudirman, Lempuyang, Kec. Anjatan</p>		<p>Min: 60 dB, Avg: 69 dB, Max: 84 dB</p>	
<p>7</p>	<p>Lempuyang, Anjatan</p>		<p>Min: 49 dB, Avg: 61 dB, Max: 83 dB</p>	

<p>8</p>	<p>Pintu Air Gribig Plawang Lempuyang, Lempuyang</p>		<p>Min: 66 dB, Avg: 73 dB, Max: 115 dB</p>	
<p>9</p>	<p>Gribig, Lempuyang, Kec.Anjatan</p>		<p>Min: 55 dB, Avg: 63 dB, Max: 84 dB</p>	

<p>10</p>	<p>Gribig, Lempuyang, Kec.Anjatan</p>		<p>Min: 58 dB, Avg: 65 dB, Max: 76 dB</p>	
<p>11</p>	<p>Jl. Irigasi Nyamplung, Cipaas, Kec. Bongas</p>		<p>Min: 40 dB, Avg: 59 dB, Max: 76 dB</p>	

12	Plawangan, Lempuyang, Cipaata, Kec.Bongas		Min: 60 dB, Avg: 65 dB, Max: 79 dB	
13	Arjasari, Patrol, Indramayu Regency		Min: 60 dB, Avg: 72 dB, Max: 85 dB	

14	Tulang Kacang Satu, Cipaat, Kes. Bongas	 <p>Sound Meter</p> <p>62 dB</p> <p>57 dB Avg: 69 dB Max: 84 dB</p>	Depan Booster Bongas, Kertamulya, Kec. Bongas : Min: 57 dB, Avg: 69 dB, Max: 84 dB	 <p>Kacamatan Bongas, Jawa Barat, Indonesia</p>
15	Plawangan Lempuyang, Arjasari	 <p>Sound Meter</p> <p>73 dB</p> <p>50 dB Avg: 62 dB Max: 77 dB</p>	Min: 50 dB, Avg: 62 dB, Max: 77 Db	 <p>Kacamatan Plawangan, Jawa Barat, Indonesia</p>

16	Plawangan Lempuyang, Kertamulya		Min: 56 dB, Avg: 66 dB, Max: 84 Db	
----	---------------------------------	--	--	---

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Perusahaan/Industri : PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DARMA AYU
Nama Penanggung Jawab : Dr. Dr. Ir. Ady Setiawan, S.H., M.H., M.M., M.T.
Jabatan : Direktur Utama
Alamat Perusahaan : Jl. Let. Jend. Suprpto No. 25/E Kelurahan Kepandean Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu
Telepon : (0234) 271311
Lokasi Kegiatan : Jl. Raya Bugis Tua Desa Bugis Tua Kec. Anjatan – Booster Pump Tulang Kacang Desa Kertamulya Kec. Bongas Kabupaten Indramayu
Jenis Kegiatan : Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
Nama Kegiatan : Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi IPA Salam Darma – Booster Pump Tulang Kacang P = 8.200 m
Nomor KBLI : 42202
Nomor NIB : 0220103703904

Menyatakan kesanggupan :

1. Melaksanakan kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang;
2. Koordinasi dengan Instansi/Lembaga Pemerintah/BUMN berkaitan dengan adanya fasilitas jaringan pipa pada lokasi yang sama;
3. Pemasangan rambu-rambu keselamatan pada badan jalan di sepanjang jalur bagian tanah untuk jalur jaringan pipa;
4. Menutup dan merapikan kembali bekas galian tanah ke fungsi sebelumnya baik berupa jalan ataupun fasilitas lainnya;
5. Akan mengurus/memproses perijinan-perijinan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Melaksanakan kegiatan sesuai standar teknis yang dipersyaratkan;
7. Koordinasi dengan Pemerintah Desa setempat berkaitan dengan gangguan jaringan air untuk kegiatan pertanian;
8. Mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bersedia dilakukan pengawasan untuk memastikan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
9. Bersedia dihentikan apabila usaha dan/atau kegiatannya dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai dengan 8.

Menyatakan dengan sungguh-sungguh akan melaksanakan seluruh kesanggupan sebagaimana tersebut di atas. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka penanggungjawab kegiatan bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan SPPL ini dianggap gugur atau tidak berlaku secara legalitasnya.



Indramayu, 09 Januari 2024
Dr. Dr. Ir. Ady Setiawan, S.H., M.H., M.M., M.T.

Nomor Bukti Penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu :

Nomor : 660.1/09/TL
Tanggal : 09 Januari 2024